

APKOPJU GRAFIKS

ŪDENS SŪKNIM

HYDROBLASTER 2,5

Eļļas kartera tilpums: **0,45** litri
 Degvielas tvertnes tilpums: **1,4** litri

Veicamais pasākums		Ikdienā	Pēc 1. mēneša vai pēc 20 stundām	Katrus 3 mēnešus vai ik pēc 50 stundām	Katrus 6 mēnešus vai ik pēc 100 stundām	Katru gadu vai ik pēc 300 stundām
Motoreļļa	Pārbaudīt līmeni	●				
	Apmainīt		●		●	
Gaisa filtrs	Pārbaudīt	●				
	Tīrīt			●*		
Nosēdtrauciņš	Nomainīt				●*	
	Tīrīt				●	
Aizdedzes svece	Pārbaudīt, tīrīt, regulēt				●	
	Apmainīt				●	
Degvielas pievads		●				
Svečvada dzirksteļu uztvērējs	Tīrīt				●	
Tukšgaitas apgrizezni	Pārbaudīt, regulēt				●A	
Vārstu atstarpes	Pārbaudīt, regulēt				●A	
Degvielas bāka un filtrs	Tīrīt				●A	
Skrūves un uzgriežņi	Pārbaudīt, pievilkt, ja nepieciešams	●				

- Apkopes veic norādītajā laika periodā;
- * Apkopes veic biežāk, ja tiek strādāts putekļainā vidē;
- A veic autorizēts Akvedukts pārstāvis.

Benzīns

- 1.A-95 ,lietojiet tikai neetilētu benzīnu ar oktāna skaitli ne zemāku par 95.
- 2.Nejauciet benzīnu kopā ar motoreļļu!

Eļļa

- 1.Ceturtaktu motoreļļa **SAE 10W-30** (apkārtējās vides temperatūra no -20°C un augstāka)
 - 2.Ceturtaktu motoreļļa **SAE 5W-30** (apkārtējās vides temperatūra no 0°C un zemāka)
 - 3.Ceturtaktu motoreļļa **SAE-30** (apkārtējās vides temperatūra no +10°C un augstāka)
- Pirms iedarbināšanas uzpildiet motora karterī eļļu līdz augstākajam līmenim (upper limit). Nedarbināt sūknī bez ūdens! Pirms lietošanas uzpildiet ar ūdeni sūkņa korpusu!



PIESTRĀDES LAIKS

Katram iekšdedzes dzinējam ir nepieciešams piestrādes laiks.
 Lai novērstu motora sabojāšanos, tam nepieciešams apmēram **20-30 stundu piestrādes laiks**. Šajā laikā karburatora gāzes kloķi nedrīkst nospiest vairāk kā par 2/3 no tā pilna gājiena. Pēc piestrādes motors var strādāt ar pilnu jaudu.

PASĀKUMI SŪKNĀ ILGMŪŽĪBAI

- 1.Nekad nedarbiniet sūknī uz maksimālajiem apgrizezniem.
- 2.Ražotāja noteiktos motora apgrizeznius nedrīkst mākslīgi izmainīt.
- 3.Raugiet, lai cilindra dzesēšanas ribas vienmēr būtu tīras un nebūtu aplipušas ar putekļiem, dubļiem, zāli, lapām un tamlīdzīgi.
- 4.Regulāri kontrolējiet visu skrūvju un uzgriežņu stāvokli, un pievelciet, ja tie kļuvuši vaļīgi.
- 5.Darbības zonu turiet tīru, lai nepiederoši priekšmeti nesabojātu sūknī.
- 6.Noteikti izslēdziet motoru, ja nepieciešams to remontēt vai veikt tehnisko apkopi.